




EPOXY RESIN CRYSTAL

PRZYKŁADY MIESZANIA (proporcja A÷B = 100g÷27g)



UWAGA

Nie odmierzaj komponentów objętościowo. Jedynie wagowe odmierzanie proporcji B do A daje gwarancję prawidłowego działania produktu.